



Begrenzingsventielen voor zijkanaalventilatoren



Vacuüm begrenzing

Wanneer een zijkanaalventilator aan de inlaatzijde wordt afgesloten kan dit een te hoge compressietemperatuur tot gevolg hebben.

Ter beveiliging kan een vacuümbegrenzingsventiel worden geïnstalleerd. Hiermee wordt gewaarborgd dat steeds voldoende koellucht wordt aangezogen.



DOVAC B.V.
 Vacuüm- en Blowertechniek
 Meer en Duin 228
 2163 HD Lisse

BTW NL811845394B01
KvK 09135232
IBAN NL84RABO0116462078
BIC RABONL2U

☎ 0031-(0)252-423363
 📠 0031-(0)252-417946
 ✉ info@dovac.nl
 🌐 www.dovac.nl